



سری متالایز:



مرکب های سری متالایز برای چاپ به روش افست ورق بر روی فویل آلومینیوم و متالایز فرموله گردیده است. این مرکب ها به روش اکسیداسیون خشک گردیده و اکسیژن به همراه کاتالیزور موجود در مرکب باعث خشک شدن مرکب بر روی سطح چاپی و ایجاد یک فیلم سخت با چسبندگی بالا می نماید.

بمنظور حصول بهترین کیفیت ، بالاترین سرعت خشک شدن و چسبندگی عالی بر روی سطح چاپی رعایت نکات ذیل الزامی است :

۱. ضخامت فیلم مرکب را به پایین ترین حد ممکن کاهش دهید .
۲. تنظیمات آب و مرکب را در ماشین کنترل نموده و میزان آب و مرکب را در حداقل ممکن تنظیم نمایید . امولسیون بیش از اندازه آب و مرکب باعث کاهش سرعت خشک شدن مرکب می گردد.
۳. جهت حصول به بالاترین سرعت خشک شدن از داروی آب ماشین افست بدون گلیسیترین 00TFO34100 استفاده نمایید.
۴. ارتفاع سطح چاپی در خروجی ماشین را بمنظور جلوگیری از پشت زدن سطح چاپی در حداقل ارتفاع نگه دارید.
۵. سطوح چاپی را در محیط گرم نگهداری نمایید. مطمئن شوید اکسیژن کافی در محیط برای خشک شدن مرکب وجود دارد.
۶. از آنجاییکه سطوح چاپی موجود در بازار متنوع بوده و دارای خواص متفاوتی می باشد پیشنهاد می گردد یک نمونه سطح چاپی اخذ گردیده و پس از تست اولیه نسبت به چاپ کل سفارش اقدام نمایید.
۷. استفاده از اسپری پودر برای جلوگیری از پشت زدن ورق ها الزامی است.

مرکب های پیشنهادی برای چاپ بر روی فویل و متالایز بشرح ذیل می باشد:

مقاومت نوری	کد	رنگها
۳-۴	20OFS34120	زرد متالایز
۴-۵	30OFS34130	قرمز متالایز
۶-۷	40OFS 34140	آبی متالایز
۸	80OFS34180	مشکی متالایز

بسته بندی :

- قوطی و کیوم ۱ کیلویی
- قوطی و کیوم ۲/۵ کیلویی

